

Alb in canalizarea menajera Buteni, conform prevederilor Legii nr 241/2006, republicată 2015, art 31, alin 14.

Termen : 30.06.2019

Raspunde: SC A&A VESA SRL

4. Se vor face demersurile legale privind racordarea la canalizarea menajera Buteni, prin solicitarea si obtinerea avizului de gospodarierea apelor si a actului de reglementare de mediu, pentru avizarea si executarea lucrarilor de racordare.

Termen: 30 de zile de la data emiterii autorizatiei de mediu pentru Sistemul de colectare ape uzate si statia de epurare Buteni.

Raspunde: SC A&A VESA SRL

5. Dupa obtinerea tuturor actelor de reglementare necesare, se vor realiza lucrarile de racordare a statiei de epurare a societatii la canalizarea menajera Buteni si de dezafectare a conductei existente.

Termen: 60 de zile de la data obtinerii tuturor avizelor.

Raspunde: SC A&A VESA SRL

6. Se vor transmite la GNM – CJ Arad rezultatele masurilor impuse (masurile 1, 2 si 3) la termenele impuse.

Termen: permanent

Raspunde: SC A&A VESA SRL

Sanctiuni : Se sanctioneaza **SC A&A VESA SRL**, cu amenda contravenționala in valoare de **50000 lei**, pentru deversarea în apele de suprafață sau subterane de ape uzate, de ape care conțin substanțe periculoase in raul Crisul Alb, conform OUG 195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, art 96, alin (3), pf 15.

De asemenea in baza notei de constatare intocmita de catre comisarii GNM – CJ Arad, IPJ Arad a deschis un dosar de cercetare penala.

2. SC ECO SISTEM GRUP SRL

Conform adresei nr 7257/17.04.2019 a AN APELE ROMANE – ABA CRISURI ORADEA, rezultatele determinarilor efectuate asupra probelor recoltate in data de 05.04.2019 sunt :

Nr. crt	Indicator	UM	Evacuare din statia de preepurare in canalizarea menajera Sebis	Valori maxime admise conform autorizatiei de mediu (NTPA 002)
1	MTS	mg/l	154	300
2	CBO5	mgO2/l	27	300
3	CCOCr	mgO2/l	264	125
4	Sulfati	mg/l	1784,2	600
5	pH	unitati pH	7,8	6,5 – 8,5
6	Amoniu	mg/l	95	30
7	Detergenti anionici	mg/l	0,194	0,5
8	Substante extractibile	mg/l	<20	20
9	Crom total	mg/l	1,79	1,5
10	Crom hexavalent	Mg/l	-	0,2

Nota : Valorile boldite sunt depasiri fata de limitele maxim admise.

Conform RI nr 25/08.04.2019, a fost impusa masura : Se va blinda flansa vanei de evacuare in situatii de avarii a bazinului de oxidare, care va fi prevazuta cu 2 gauri amplasate diametral opus, pentru sigilare de catre ABA CRISURI. - MASURA REALIZATA

Fata de cele constatate si consemnate in NC nr. 125/21.05.2019 intocmita la TERMOCONSTRUCT SA - Statia de epurare Sebis, precizam ca in namolul recoltat de pe malul vail Dezna si de pe malul raului Crisul Alb (mal drept) au fost identificate depasiri ale indicatorului crom total de 100 pana la 200 de ori fata de Ordinul 756/1997 – valori pentru urme de elemente chimice in sol.